



## Стандолевая краска Standölfarbe

НАТУРАЛЬНЫЕ КРАСКИ

Деревянные и  
металлические поверх-ти

Внутренние и  
наружные работы

Сухие и влажные  
помещения

**Назначение материала.** Стандолевая краска (Standölfarbe) применяется для декоративной окраски и защиты деревянных и металлических поверхностей. Обладает высокой паропроницаемостью, устойчивостью к атмосферным воздействиям и светостойкостью. Стандолевая краска предлагается в 15-ти основных цветах.

**Область применения.** Стены, потолок, лестницы (балясины, перила), балки (перекрытия), двери, мебель (кроме столешниц), окна (рамы, наличники), кованая мебель.

**Характеристика материала.** Стандолевая краска - это полностью укрывающая масляная краска, состоящая из смеси натуральных масел и различных минеральных пигментов. Она является эластичной и экономичной защитой древесины от атмосферных осадков и УФ лучей, при этом она не отслаивается и не трескается в течение всего срока службы. Стандолевая краска обладает высокой степенью паропроницаемости и поэтому обеспечивает быстрый газообмен древесины с окружающей средой, таким образом защищая древесину от гниения. Стандолевые краски выпускаются двух видов: для промежуточного слоя – полужирная; для финишных слоев – жирные. Стандолевая краска колеруется путем смешивания между собой 15 основных цветов.

Свойства материала	
Состав	Льняное масло, льняное стандолевое масло, древесное масло, цинковые белила, тальк, кремнезем, бентонитовая глина, кварц, живичный скипидар двойной очистки, сиккатив (сушащее вещество без свинца), пигменты
Цвет	15 цветов
Консистенция	Масляная жидкость
Тип поверхности	Глянцевая/ полуглянцевая
Устойчивость к истиранию	Высокая
Светостойкость	Высокая
Колеровка	Колеровка возможна путем смешивания Стандолевых красок между собой

Условия нанесения и высыхания материала		
Температура/Влажность	10 - 35 °C / При относительной влажности 40 – 60%	
Время высыхания (при t=20°C и при влажности 40 – 60%)	Высыхание первого слоя	Высыхание второго слоя
	24 часа	24 часа
Окончательное твердение	3 – 4 недели	

Расход материала	
Количество слоев нанесения	Максимально - 2 слоя
Расход материала, мл/м²	1-й слой расход 63, 2-й слой расход 63

Хранение и утилизация материала	
Срок хранения	Не менее 2 лет
Температура	не ниже 0°C
Влажность	Сухое прохладное место
Утилизация	Не сливать остатки в канализацию. Утилизировать в соответствии с действующими в стране рекомендациями по утилизации ЛКМ

Дополнительные данные			
Упаковка материала	Банка жестяная		
Объем упаковки	Арт. XXXX.0 0,375 л	Арт. XXXX.1 0,75 л	Арт. XXXX.2 2,5 л
	Цвет		Артикул
		Полужирная	Жирная
Английский красный (Englischrot)		1104	1604
Белый (Weiß)		1100	1600
Бордовый (Ochsenblutrot)		1107	1607
Желтый (Gelb)		1101	1601
Зеленый (Grün)		1105	1605
Золотой (Gold)			1613
Коричневый (Braun)		1110	1610
Оранжевый (Orange)		1102	1602
Охра желтая (Ocker)		1103	1603
Серебряный (Silber)			1614
Сиреневый (Taubenblau)		1106	1606
Темно-зеленый (Tannengrün)		1108	1608
Темно-коричневый (Dunkelbraun)		1111	1611
Темно-синий (Dunkelblau)		1109	1609
Черный (Schwarz)		1112	1612
Санитарно-эпидемиологическое заключение	77.01.12.231.П.061464.07.08		

**Указания по безопасности.** Защитных приспособлений при работе с материалом не требуется. В связи с возможностью самовозгорания использованных тряпок, пропитанных Стандолевой краской, их следует хранить в емкости с водой. При внутренних работах рекомендуется проветривать помещение. Сокращенное буквенное обозначение класса опасности в соответствии с директивами Евросоюза: Xn. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природным веществам.

Технологии применения	
<b>А. Защита деревянных поверхностей.</b>	<b>Б. Защита металлических поверхностей.</b>
<b>Тип поверхности</b>	
Ничем необработанная, чистая, сухая и отшлифованная поверхность.	Поверхность, покрытая Антикоррозийной краской (Rostschutzfarbe).
<b>Подготовка поверхности</b>	
Поверхность отшлифовать, очистить от пыли, смоляные пятна удалить спиртом или Живичным скипидаром (Balsamterpentinöl). Для защиты от вредных насекомых и грибка, обработать Борной солью (Borsalz), потом загрунтовать Грунтовочным маслом (Grundieröl).	Поверхность очистить от пыли, при необходимости отшлифовать.
<b>Подготовка материала</b>	
Перед нанесением Стандолевую краску следует основательно размешать. В случае работы при температуре воздуха выше 30°C рекомендуется развести краску Живичным скипидаром (Balsamterpentinöl) (5-15%).	
<b>Необходимый инструмент</b>	
Кисти из натурального щетина или валики с коротким ворсом.	
<b>Методика нанесения/применения</b>	
Краску наносить очень тонкими равномерными слоями: при внутренних работах 1-й слой - полужирной краской, а 2-й слой полужирной/жирной краской, в зависимости от требуемого эффекта; при наружных работах 1-й слой - полужирной краской, а 2-й слой - только жирной. Оконные рамы: с внутренней стороны на 1 слой полужирной краской больше (всего будет 3 слоя). Просушка краски между слоями 24 часа.	Поверхность покрывать двумя слоями жирной Стандолевой краски (просушка краски между слоями 24 часа). Цинковые поверхности (наружные работы): первый слой наносить полужирной краской, а второй слой наносить жирной краской. Просушка краски между слоями 24 часа.
Остатки неиспользованной Стандолевой краски перелить в герметичную стеклянную или металлическую тару, по емкости соответствующую оставшемуся объему.	
<b>Очистка инструмента</b>	
Сразу после работы теплой водой или теплым раствором Марсельского мыла (Marseiller Seife).	
<b>Уход</b>	
Раз 2 года наружные поверхности, потерявшие глянец, протирать тряпкой, пропитанной не колерованной Лазурью по дереву. Перед этим поверхность протереть мягкой губкой (тряпкой из натурального материала) с тёплым раствором Марсельского мыла (Marseiller Seife). Не использовать синтетические моющие средства или губки с жесткой поверхностью.	

**Предупреждение.** Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов приготовления и нанесения материала, воздействия на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием Стандолевой краски следует сделать пробное нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или при внесении изменения в продукт старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной немецкой инструкции (см. сайт).

«Креидецайт натуральные краски»  
Тел.: +7 (495) 722-79-14;  
+7 (495) 621-75-17  
info@kreidezeit.ru  
www.kreidezeit.ru

